



Provincia
di Ancona

PROVINCIA DI ANCONA SETTORE III

Strada di Passo Varano, 19/A - 60131 Ancona
tel. 071/5894284 - fax 071/5894612
PEC : viabilita@cert.provincia.ancona.it

ORDINANZA n. 37 /2016

Prot. 53583

Ancona, 31 MAG. 2016

Realizzazione di rotatoria all'incrocio tra la S.P. 02 "Sirolo Senigallia" al km 6+730 circa, la S.P. 25 "Di Osimo Stazione" al km 4+760 circa e la strada comunale di via Osimana nel Comune di Camerano.

SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI TUTTE LE CATEGORIE DEI VEICOLI E PEDONI LUNGO LA S.P. 25 "DI OSIMO STAZIONE" DAL KM 4+465 AL KM 4+760, PER ESECUZIONE LAVORI, DAL GIORNO 01.06.16 AL 31.07.16 O AD ULTIMAZIONE LAVORI SE TALE DATA FOSSE ANTECEDENTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale del Settore X n. 39 del 22.05.15 si aggiudicavano definitivamente i lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra la S.P. n. 2 "Sirolo-Senigallia", la S.P. n. 25 "di Osimo Stazione" e la strada comunale Via Osimana nel Comune di Camerano alla Consea Consorzio Edili ed Affini di Macerata, che indicava come impresa esecutrice la ditta Marchetti Mauro di San Severino Marche (MC);

PREMESSO che in data 26.08.2010 è stato stipulato il contratto di appalto con Rep. n. 15490 e che in data 30.09.2010 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto alla impresa suddetta;

CONSIDERATO che anche nel PSC allegato al contratto si prevedeva in questa fase dei lavori la chiusura del tratto della S.P. n. 25 "di Osimo Stazione" interessata dai lavori di realizzazione della rotatoria;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la sospensione della circolazione di tutte le categorie dei veicoli e pedoni in corrispondenza del tratto sulla S.P. 25 "di Osimo Stazione" dal km 4+465 al km 4+760 con ordinanza n. 12 del 15.03.2016;

RICHIAMATO il Decreto della Presidente n. 98 del 24.05.2016, con cui la Provincia ha decretato la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 136 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i;

VISTO il nulla osta, con parere favorevole, dell'ANAS, prot. n. 20519 del 10.12.2015, assunto al ns prot. 166585 del 10.12.2015, rilasciato ai sensi dell'art. 43 comma 1 terzo capoverso del D.Lgs 495/92 (Regolamento di attuazione del N.C.d.S.) per la deviazione del traffico sulle strade di propria competenza;

VISTO l'art. 5 comma 3, l'art. 6 comma 4 lett. b) e l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) che conferiscono all'Ente proprietario della strada il potere per la regolamentazione della circolazione a mezzo ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VISTO il D.M. del 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo;

ORDINA

La sospensione della circolazione di tutte le categorie dei veicoli e pedoni nel tratto della S.P. 25 "di Osimo Stazione" dal km 4+465 al km 4+760 dal giorno 01 Giugno 2016 fino al 31 Luglio 2016 o ad ultimazione dei lavori se tale data fosse antecedente disponendo la deviazione del traffico su strade limitrofe.

La ditta **Marchetti Mauro di San Severino Marche (MC)**, indicata come impresa esecutrice dal **Consea Consorzio Edili ed Affini di Macerata**, è incaricata dell'installazione del cantiere con l'apposizione, manutenzione e custodia della segnaletica e dispositivi regolamentari sia diurni che notturni.


La ditta **Marchetti Mauro di San Severino Marche (MC)** dovrà provvedere al mantenimento in perfetta efficienza di tutto il tratto limitrofo a quello interessato dai lavori qualora dovessero presentare anomalie conseguenti al passaggio dei propri mezzi di lavoro. Pertanto, dovrà essere garantita la pulizia del piano viabile da fanghi e detriti rilasciati dai mezzi di lavoro e l'eliminazione delle irregolarità conseguenti al passaggio dei mezzi stessi, dovranno essere garantiti il corretto funzionamento delle opere per lo smaltimento delle acque (fossi laterali, caditoie e tombini) ostruite dal fango e dai detriti rilasciati dai mezzi di lavoro, nonché la pulizia della segnaletica orizzontale, verticale e marginale sporcata; altresì, dalle scarpate a ridosso della strada provinciale dovrà essere eliminato eventuale materiale instabile causato dall'esecuzione dei lavori. Quanto sopra dovrà avvenire mediante l'impiego di propri mezzi e personale e di ogni altro utile adempimento necessario, ai fini della sicurezza della circolazione stradale.

Con il presente provvedimento la ditta **Marchetti Mauro di San Severino Marche (MC)** in qualità di impresa esecutrice indicata dalla **Consea Consorzio Edili ed Affini di Macerata** è da ritenersi come unico responsabile per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi per mancanza, insufficienza o inadeguatezza della segnaletica di cantiere sopra indicata, nonché per la mancata efficienza del tratto di cantiere in questione, compresi il piano viabile, le relative pertinenze e le scarpate, come sopra esposto, sollevando la Provincia di Ancona ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria da parte di terzi.

Contro i trasgressori si procederà a termini di legge.

La presente ordinanza sarà trasmessa ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori ed ai giornali perché la riproducano nelle pagine locali.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)



SETTORE III

Area Amministrativa, concessioni ed autorizzazioni
U.O. concessioni ed autorizzazioni

PROT. 53583
DATA 31 MAG. 2016

Alla Ditta (v. ordinanza)

AI SIG. SINDACO
COMUNE DI
CAMERANO

ALLA PREFETTURA DI
60100 - ANCONA

REGIONE MARCHE:
-PROTEZIONE CIVILE
-ASS.TO VIABILITA'
Via G. da Fabriano, 9
60100 - ANCONA

ISPETTORATO MOTORIZZAZIONE CIVILE E T.C.
Via Aspigo, 109/b
60100 - ANCONA

SEZIONE POLIZIA STRADALE Via Gervasoni, 19
60129 - ANCONA

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
Via della Montagnola, 81/A
60100 - ANCONA

COMANDO VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE
Via Valle Milano, 50
60100 - ANCONA

CENTRALE OPERATIVA 118 C/O AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALI RIUNITI" ANCONA Via Conca, 71
60020 - Torrette di ANCONA

CENTRO REGIONALE DI COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI MEDICINA
TRASFUSIONALE AZIENDA OSPEDALIERA
"OSPEDALI RIUNITI" ANCONA
Via Conca, 71
60020 - Torrette di ANCONA

CROCE ROSSA COMITATO PROVINCIALE di ANCONA
Via del Commercio, 7
60100 - ANCONA

AUTOMOBILE CLUB ITALIA
Corso Stamira, 78
60100 - ANCONA

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Piazza della Repubblica, 1
60121 - ANCONA

CORRIERE ADRIATICO
Via Rodolfo Berti, 20
60126 - ANCONA

IL RESTO DEL CARLINO
VIA Astagno, 1
60122 - ANCONA

IL MESSAGGERO
Viale della Vittoria 35
60123 ANCONA
AG. ANSA
Lungomare Vanvitelli, 6
60121 ANCONA

OGGETTO: Per opportuna conoscenza e norma si
trasmette copia ordinanza.

COMPARTIMENTO ANAS - Via Isonzo
60100 - ANCONA

ATMA e CONEROBUS Via Bocconi n. 35
60125 - ANCONA

RENI AUTOLINEE Srl Via Albertini n. 18
60131 - ANCONA

CONTRAM spa Via le Mosse 19
62032 - CAMERINO

PRESSO LA SEDE:

- RESPONSABILE AREA COORD. UU. OO.
- U.O. ANCONA
- UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI
- UFFICIO STAMPA

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Massimo Sbriscia